

Propiedad

Margalida Barceló

Datación Se desconoce

Tipología

Molino de viento harinero con cola

Convocatoria

Programa de restauración de molinos Convocatoria 2004







Trabajos realizados

Redacción del proyecto de restauración y del convenio entre la propiedad y el Consejo de Mallorca. Gestión del suministro de los materiales

Restauración arquitectónica y restauración y/o construcción de todos los elementos de la maquinaria del molino. No se pudo colocar la cola por temas ajenos a la intervención.

Fecha de inicio y finalización de la restauración

23 de noviembre de 2006— 25 de abril de 2007

Coste

85.190 €

Aportación del Consejo de Mallorca: 64.690 €

Aportación de la propiedad: 20.500 €

Observaciones

A raíz del temporal del día 22 de enero de 2021, toda la parte exterior de la maquinaria del molino se desprendió, ocasionando daños importantes en el chapitel, anillo y aspas

Elemento incluido en la Ruta de los Molinos de Mallorca: web.conselldemallorca.cat/es/ruta-molins